


# КОПИТЕР-3

инструкция  
по уходу  
и эксплуатации



СССР

государственный ордена Ленина, ордена Октябрьской  
Революции, ордена Красного Знамени и ордена  
Трудового Красного Знамени  
машиностроительный завод

МОТОЦИКЛЫ  
ИЖ-ЮПИТЕР-З  
ИЖ-ЮПИТЕР-ЗК

Инструкция по эксплуатации  
и техническому обслуживанию

Линия отреза

г. Ижевск

*Мотоцикл ИЖ-Ю-3 разработан на базе ферменного мотоцикла ИЖ-Ю-2, который дважды, в 1968 и 1969 гг., выигрывал первенство заводской марки в соревнованиях между мотозаводами Советского Союза.*

*Элегантность и целесообразность формы, двухцветная окраска и широкое использование декоративных покрытий оставляют приятное впечатление от внешнего вида мотоцикла.*

*Желаем Вам приятных и увлекательных путешествий.*

#### **Вниманию торгующих организаций и покупателей**

Розничная цена мотоцикла ИЖ-Юнитер-3 (с декоративно-хромированными глушителями и ободьями колес) — 740 руб. (Основание: дополнительный прейскурант 086/25, № 4348, утвержден 22 января 1971 г.).

Боковой прицеп (БП-1) к мотоциклу (с хромированным ободом) — 300 руб. (Основание: дополнительный прейскурант 086/13, № 4002, утвержден 15 октября 1970 г.).

При установке колес с крашенными ободьями предусмотрена скидка с розничной цены в размере 1 руб. 50 коп. за каждое колесо. (Основание: прейскурант 086, раздел 1, 1969 г.).

#### **ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

ИЖ-Юнитер-3 относится к мотоциклам среднего класса и является индивидуальным средством транспорта.

Он прост по устройству, удобен и неприхотлив в эксплуатации. Прежде чем сесть за руль мотоцикла и отправиться в первую поездку, советуем внимательно прочесть настоящую «Инструкцию».

Заводом ведется дальнейшая работа по усовершенствованию выпускаемых мотоциклов, поэтому некоторые изменения в инструкции могут быть не отражены.

Проверьте комплектность мотоцикла. К каждому мотоциклу при продаже прилагаются:

1. Свидетельство на мотоцикл.

2. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.

3. Комплект инструмента.

4. Запасные части.

При установке руля на место необходимо под гайки крепления держателей руля установить пружинные шайбы, находящиеся в комплекте запасных частей.

На нижнем мостике передней вилки и на раме у рулевой колонки имеется противоугонное устройство, которое может быть замкнуто замком или болтом.

Заправка мотоцикла производится смесью бензина с маслом в пропорции, указанной в инструкции.

Эксплуатация мотоцикла на чистом бензине приведет к выходу двигателя из строя.




Рис. 1. ОБЩИЙ ВИД МОТОЦИКЛА ИЖ-Ю-3.

6




Рис. 2. ОБЩИЙ ВИД МОТОЦИКЛА ИЖ-Ю-3К

7

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	ИЖ-Ю-3	ИЖ-Ю-3К
База мотоцикла (расстояние между осями колес)	1450	1450
Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм	135	115
Габаритные размеры (мм):		
длина	2170	2200
ширина	780	1700
высота	1175	1300
Сухой вес, кг (не более)	160	253
Максимальная скорость, км/час	120	90
Тормозной путь со скорости движения 30 км/час при действии обеими тормозами, м	6,5	7,2
Расход топлива на горизонтальном участке прямой асфальтированной дороги со средней скоростью 50—60 км/час, л/100 км пути	3,7	5,8
Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой, л	5,5—6,0	7,0—8,0
<b>Двигатель</b>		
Тип двигателя	двухтактный	
Число цилиндров	2	2
Диаметр цилиндра, мм	61,72	61,72
Ход поршня, мм	58	58
Степень сжатия	8,7—9	8,7—9
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	347	347
Максимальная мощность двигателя (при 5700—6500 оборотов в минуту) л. с.	25	25
Система смазки	совместно с топливом	
Система зажигания	батарейная	
Карбюратор	К-36Д	
Применяемое топливо	бензин А-72	
Воздухоочиститель	контактно-масляный	
Охлаждение	воздушное	

## Силовая передача

Передача от двигателя на сцепление	цепь втулочная двухрядная	
Сцепление	многодисковое в масляной ванне	
Коробка передач	четырехступенчатая	
Переключение передач	механическим рычагом, сблокированным с автоматом выжима сцепления	
Передача от коробки передач на заднее колесо	цепь втулочно-роликовая, закрытая	
Передаточное отношение передачи от двигателя на сцепление	2,57	2,57
Передаточное отношение от коробки передач на заднее колесо	2,22	2,63
Передаточное отношение коробки передач:		
на I передаче	3,17	3,17
на II передаче	1,81	1,81
на III передаче	1,26	1,26
на IV передаче	1,0	1,0
Общие передаточные отношения:		
на I передаче	18,06	21,35
на II передаче	10,34	12,24
на III передаче	7,18	8,48
на IV передаче	5,70	6,74

## Ходовая часть

Рама	трубчатая, сварная
Подвеска переднего колеса	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
Подвеска заднего колеса	мягтиковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами
Колеса	изменозаменяемые
Спидометр	СП-115В

Размер шин	90—459 (3,5—18)
Тормоза	колодочные
Боковой прицеп	БП-1

### Электрооборудование

Аккумуляторная батарея	аккумулятор З-МТР-10
Катушка зажигания	ИЖ56 сб. 39
Генератор	Г36М8
Реле-регулятор	ИЖРР1
Переключатель света	П-25 А
Сигнал звуковой	С-37
Фара	ФГ38-Г1 или ФГ138-Б
Задний фонарь	ФП 230
Реле указателей поворота	ИЖРП-1С
Переключатель указателей поворота	П-201
Включатель стоп-сигнала	ИЖ сб. 38-0
Схема зажигания	Л-7,5 УС (Р 178)

### Заправочные емкости

Топливный бак, л	18
Коробка передач, л	1,0
Воздухоочиститель, л	0,2
Амортизаторы подвески переднего колеса (в каждый), л	0,15
Амортизаторы подвески заднего колеса (в каждый), л	0,06
Амортизатор подвески бокового прицепа	0,048
Полость винтажного маховика, л	0,1—0,15

### Регулировочные данные

Зазор между контактами прерывателя, мм	0,4—0,6
Зазор между электродами свечи зажигания, мм	0,6—0,7
Свободный ход рычага ручного тормоза, мм	2—5
Свободный ход рычага сцепления, мм	5—10
Свободный ход рычага винтового тормоза, мм	10—15
Свободный ход тросов дросселя и корректора, мм	1—2

10

Опережение зажигания до в. м. т., мм 2—2,6  
Провисание троса привода заднего колеса, мм 20—25  
Давление в шинах по таблице № 1 (кг/см<sup>2</sup>):

Таблица 1

Колесо с шинами	Н а г р у з к а				
	Мотоцикла с боковым прицепом		Мотоцикла-одиночка		
	90—459 (3,5—18)	80—484 (3,25—19), 90—459 (3,5—18)	водитель	водитель и пассажир	водитель
Переднее	1,5	1,7	1,7	1,5	1,7
Заднее	2,0	2,2	2,6	2,0	2,2
Боковой прицеп	1,5	1,5	1,5		

## МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

На руле установлены рычаги управления: сцеплением, ручным тормозом и топливным корректором карбюратора, кроме того: переключатель света с кнопкой звукового сигнала, переключатель указателей поворота и рукоятка управления дросселем карбюратора (рукоятка газа).

**РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ** — на левой стороне руля. При нажатии на рычаг муфта сцепления выключается и двигатель отсоединяется от коробки передач.

**РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА** — на правой стороне руля. Нажатием на рычаг производится в действие тормоз переднего колеса.

**РЫЧАГ ТОПЛИВНОГО КОРРЕКТОРА КАРБЮРАТОРА** — на правой стороне руля. При возврате рычага по часовой стрелке смесь обогащается (корректор открыт).

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА С КНОПКОЙ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА** — на левой стороне руля. Поворотом рычага осуществляется переключение ближнего и дальнего света (ключ в положении 4, стр. 15). Нажатием кнопки подается звуковой сигнал.

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА** — на правой стороне руля. При включенном зажигании поворотом рычага из среднего положения в крайнее осуществляется соответственно включение левого или правого указателей поворота.

**РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ КАРБЮРАТОРА (РУКОЯТКА ГАЗА)** — на правой стороне руля. При повороте рукоятки на себя обороты двигателя увеличиваются.


**РЫЧАГ ПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА** — на левой стороне двигателя. Запуск двигателя производится нажатием ноги на рычаг.

**РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ** — на левой стороне двигателя. Нейтраль находится между первой и второй передачами. Включение I передачи из нейтрального положения производится нажатием на переднюю пятку рычага (рис. 4), II, III, IV передач — нажатием на заднюю пятку рычага (рис. 5), переключение с высшей передачи на низшую — нажатием на переднюю пятку рычага. При включенном нейтрали на фаре горит лампа зеленого цвета. Механизм включения сцепления двойной; с автоматическим выжимом сцепления при включении передач и с независимым ручным выжимным рычагом на руле.

**РЫЧАГ НОЖНОГО ТОРМОЗА** — на правой стороне мотоцикла. Нажатием на рычаг приводится в действие тормоз заднего колеса мотоцикла и бокового прицепа, при этом загорается лампа стоп-сигнала.

#### Рис. 3. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ:

- 1 — центральный переключатель, 2 — ключ зажигания, 3 — спидометр, 4 — рукоятка рулевого демпфера, 5 — рычаг управления сцеплением, 6 — переключатель света с кнопкой звукового сигнала, 7 — рычаг переключения передач, 8 — рычаг пускового механизма, 9 — рычаг ножного тормоза, 10 — рукоятка управления дросселем карбюратора (рукоятка газа), 11 — рычаг ручного тормоза, 12 — переключатель указателей поворота, 13 — рычаг топливного корректора, 14 — рукоятка сдвижного капота.






Рис. 4. ВКЛЮЧЕНИЕ I ПЕРЕДАЧИ С НЕЙТРАЛИ  
ИЛИ С ВЫШЕЙ ПЕРЕДАЧИ НА НИЗШУЮ




Рис. 5. ВКЛЮЧЕНИЕ II, III и IV ПЕРЕДАЧ

РУКОЯТКА РУЛЕВОГО ДЕМИФЕРА — над рулем средней части. Демифер служит для гашения колебаний руля.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ расположен в фаре и имеет следующие положения:

1. Ключ вставлен в первое фиксированное положение переключателя и расположен по оси мотоцикла — все потребители тока выключены (стоплика).

2. Ключ вставлен до упора и расположен по оси мотоцикла — включено зажигание (езды днем).

3. Ключ вставлен до упора и повернут влево — включены зажигание, лампы стояночного света (езды ночью по освещенным улицам).

4. Ключ вставлен до упора и повернут вправо — включены зажигание, большая лампа фары и задний фонарь. Переключателем на руле возможно включение «ближнего» и «дальнего» света (загородная езда ночью).

Приимечание. Кроме указанного, в положениях ключа п. 2, 3 и 4 включены цепи звукового сигнала, стоп-сигнала и указателей поворотов.

5. В положении по пункту 3 ключ вынут — включены малая лампа фары и задний фонарь (стоянка ночью).

СПИДОМЕТР установлен в фаре, имеет счетчик пробега и указатель скорости.

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ВЫЕЗДУ

Тщательная проверка мотоцикла перед выездом обеспечивает безопасную езду и предупреждает неполадки в пути.

Для этого необходимо произвести наружный осмотр мотоцикла, проверить надежность крепления всех соединений, действие тормозов, стоп-сигнала и указателей поворотов. Заправка топливного бака производится смесью бензина с маслом в пропорции: в период обкатки — 20:1, обкатанного мотоцикла — 25:1 (см. раздел «Уход за двигателем»). При подготовке к первому выезду необходимо проверить уровень масла в картере двигателя. Уровень проверяется щупом, установленным в крышку заливного отверстия и имеющим две

контрольные метки: верхнюю, показывающую поправку, и нижнюю, отмечающую паниенический допуск. На воздухочиститель залить 0,2 л. автотракторного масла (рис. 15) или масла, рекомендованного на стр. 39, в аккумуляторную батарею — электропитатель. Присоединить наконечники проводов к клеммам аккумулятора и во избежание окисления наконечников зарядку согласно инструкции завода-изготовителя. Проверить герметичность подкачки. Крыть их техническим вазелином. Установить аккумуляторную батарею на место. Проверить давление в шинах, в случае необходимости подкачать. Предохранительная скважина с законсервированных поверхностей удаляется противоречным материалом, смоченным керосином или бензином, с последующей притиркой насухо. Присоединяя боковой прицеп к мотоциклу, необходимо смазать шланговое зажимы силидолом и произвести регулировку в соответствии с разделом «Боковой» принципа (рис. 34, 35).

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

I prefer mycocal mushrooms for my daily meals. I am state-of-the-art in mycology, yet still I continue to learn more about mushrooms.

Более частыми являются  $\text{Mg}-\text{O}$ - $\text{CO}_2$ - $\text{MnO}_2$ - $\text{MnO}_3$  и  $\text{Mg}-\text{O}$ - $\text{CO}_2$ - $\text{MnO}_2$ - $\text{Mn}_2\text{O}_3$ .

Geheime  
Poldy Heppel Peony  
Hippocratea & Simillim Yerba-mayo 100 - 150 gr.  
Sarkipton Koppektape.

MULTIMODAL HOMELINKAGE

Бюрократия вジョンсоновской администрации и практика исполнительной власти в США

ОБКАТ НОВОГО МОТОЦИКЛА

Иные способы избежания попадания в большого количества горючих веществ вспечнуюю стоянку, необходимо запрещать, ибо может настать «загородка».

La comprobación de la competencia en el campo de la ciencia y la cultura ha sido realizada en su mayor parte por los países que han establecido una Federación de la Ciencia y la Cultura. La Federación de la Ciencia y la Cultura es una asociación de los países que tienen intereses comunes en el desarrollo de la ciencia y la cultura. La Federación de la Ciencia y la Cultura es una asociación de los países que tienen intereses comunes en el desarrollo de la ciencia y la cultura.

Изображение чеканой стрелки.

До недавне непрервно діярію не супроводжувала жалоба на знижену роботоспособність. Важливим є те, що вона виникла після відсутності відповідних заходів з боку медичного персоналу.

*Heteromia neptunia* — *Heteromia neptunia* — *Cyathocarpus* (Linn.) H. B. K.

# КРАТКИЕ ПРАВИЛА ПО ВОЖДЕНИЮ МОТОЦИКЛА

и обогородках на реке и в холостом озере. Вода из них дает отличное питание.

период обкатки мотоцикла и карбюраторе установлен ограничительный штифт подъема дросселя, снятие которого до конца обкатки запрещается. Продолжительность обкатки мотоцикла установлена в 2500 км. При этом должны выполняться следующие требования: изучать движение после прогрева двигателя, недопускать больших оборотов во время прогрева.

Скорости движения не должны превышать:

на I передаче	10 км/час
на II передаче	25 км/час
на III передаче	40 км/час
на IV передаче	60 км/час

Причина. Указанные скорости можно превышать кратковременно на каждой передаче до 10 км/час, например, при разгоне, обгоне и т. д.

Не перегружать двигатель, избегать езды по тяжелым дорогам.

Не рекомендуется проводить обучение езде в период обкатки мотоцикла, т. к. это приведет к резкому снижению гарантийного пробега машины.

После обкатки мотоцикла допускаются следующие скорости движения:

Передачи	При звездочке на вторичном валу с числом зубьев Z=19 (одиночка)	При звездочки на вторичном валу с числом зубьев Z=16 (с боковым приводом)
	км/час	км/час
I	25	20
II	50	40
III	70	55
IV	120	90

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛА

Техническое обслуживание включает масочные, заправочные, смазочные, контрольные, крепежные и другие работы. По периодичности и трудоемкости выполняемые работы подразделяются на следующие виды: ежедневное обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2). Ежедневное обслуживание проводится перед каждым выездом. Периодичность ТО-1 и ТО-2 устанавливает-

ся по пробегу в зависимости от условий эксплуатации (см. таблицу), но не реже 2-х раз в год для ТО-1 и одного раза в год для ТО-2.

Категория условий эксплуатации	Характеристики условий эксплуатации	Периодичность технического обслуживания (км)	
		ТО-1	ТО-2
I	Городские и загородные дороги преимущественно с асфальтовым, бетонным или другим усовершенствованным твердым покрытием	3000—3500	6000—7000
II	Загородные дороги преимущественно с щебеночными, гравийными, бульяжным и другим покрытием, находящимся в удовлетворительном состоянии	2500—3000	5000—6000
III	Грунтовые, горные или исправленные дороги со щебеночным, гравийным, бульяжным или другим твердым покрытием	1500—2000	3000—4000

## Работы по уходу за мотоциклом

Вид техобслуживания	№ п/п.	Виды выполняемых работ	
		3	
ЕО	1	Произвести наружный осмотр мотоцикла, заправку топливом (по необходимости)	
	2	Проверить работу механизмов и приборов согласно требованиям правил уличного движения	

1	2	3	1	2	3
ЕО	3	Осмотреть состояние шин и проверить давление в них (через каждые 7—10 дней эксплуатации).	ТО-1	8	Проверить правильность установки зажигания, отрегулировать зазоры между контактами прерывателя и электродами свечей зажигания
ТО-1	1	Проверить затяжку разъемов соединений.		9	Смазать очиститель кулачка и ось молоточков прерывателя
	2	Смазать узлы, снабженные пресс-масленками		10	Сменить масло в коробке передач и полости маховика.
	3	Произвести перестановку колес. Приимечания: 1. Прежде чем приступить к вы- переставив при этом большую тележки по ТО-2, необходимо произвести работы, стерию редуктора спидометра на предусмотренные ТО-1. переднее колесо			
	4	Промыть и смазать техническим пазелином или смазкой ЦИАТИМ-20 шарнирные соединения: а) шарнир рычага муфты сцепления на руле б) шарнир рычага тормоза на руле в) валик тяги заднего тормоза на маятниковой вилке г) оси кулачков тормозных колодок д) механизм автоматического выжима сцепления (на правой крышке картера) е) канатики и ролики тросов			2. После окончания обкатки (2500 км) обломить ограничительный штифт на крышке корпуса смесительной камеры карбюратора. Первую проверку натяжения цепи произвести после 500 км пробега независимо от условий эксплуатации, последующие проверки согласно ТО.
	5	Проверить состояние тормозов	ТО-2	1	Удалить нагар из шахлонных каналов цилиндров, в головках цилиндров, с днищ поршиней и из каналов поршиней
	6	Проверить и отрегулировать натяжение цепи передачи на заднее колесо, заложить смазку в защитные чехлы цепи		2	Промыть цепь передачи на заднее колесо и смазать ее
	7	Проверить и при необходимости устранить люфт в подшипниках рулевой колонки		3	Промыть и смазать шестерни редуктора спидометра
				4	Промыть воздухоочиститель и залить в него масло
				5	Промыть бензобак, отстойник бензокранника, карбюратор, поплавковую камеру и продуть каналы карбюратора
				6	Заменить смазку в колесах и подшипниках звездочки передачи на заднее колесо
				7	Заменить жидкость в телескопической вилке и гидравлических амортизаторах подвески заднего колеса

1	2	3	
ТО—2	8	Проверить натяжение спиц и при необходимости подтянуть их	В верхней части поршня имеются кольцевые канавки для поршневых колец. В канавках установлены стопорные штифты, предохраняющие кольца от проворачивания.
	9	Разобрать и промыть рукоятку управления дросселем карбюратора. Перед сборкой смазать техническим пазелином	КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ состоит из отдельных (левого и правого) коленчатых валов, соединенных выносным хвостиком. Каждый вал собрал на прессовых посадках. Коленчатый вал неразборный, взаимозаменяемый коленчатым валом мотоциклов ИЖ-Ю, ИЖ-Ю-2.
	10	Смазать подшипники рулевой колонки	Уход за двигателем
	11	Проверить состояние щеток коллектора и крепление генератора	Наружная поверхность двигателя должна быть всегда чистой. Грязь на цилиндрах и его головках ухудшает
	12	Смазать приводной валик спидометра машинным маслом	
	13	Произвести подкраску поврежденных мест на покрашенных деталях.	

Примечания: 1. Уход за аккумуляторной батареей — согласно прилагаемой инструкции завода-изготовителя.

2. После первых 400—500 км необходимо произвести работы, предусмотренные ТО—1 в пунктах 1, 2, 6 и 8.

## ДВИГАТЕЛЬ

На мотоцикле установлен карбюраторный двухцилиндровый двухтактный двигатель с кривошипо-камерной возвратно-петлевой продувкой (рис. 6). Диаграмма фаз газораспределения показана на рис. 7.

Основные детали двигателя: картер, цилиндры с головками цилиндров, поршни, пратуны, коленчатый вал.

КАРТЕР состоит из двух половин с разъемом по средней продольной плоскости, левой и правой крышки. В передней части находятся кривошипные камеры, задней размещена коробка передач.

ЦИЛИНДРЫ (правый и левый) состоят из алюминиевых рубашек и гильз из специального чугуна. Цилиндры крепятся к картеру гайками на четырех резьбовых пинильках. В местах соединения цилиндров с картером поставлены уплотняющие прокладки.

ПОРШНИ изготовлены из специального алюминиевого сплава, обладающего высокой теплопроводностью и низким коэффициентом линейного расширения.




Рис. 7. ДИАГРАММА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

охлаждение двигателя, а наличие на картере масла и бензина может служить причиной загорания мотоцикла.

Применение неполноценных видов топлива и масла ведет к интенсивному износу деталей двигателя и к быстрому нагарообразованию в цилиндрах, головках, из поршнях и свечах, что вызывает перегрев двигателя.

Для питания двигателя применяется бензин А-72, ГОСТ 2081—67 в смеси с автотракторными маслами АКЭп-10, АСи-10, АКи-10, ГОСТ 1862—63 и АС-10, ГОСТ 10541—63 в пропорции, указанной в разделе «Подготовка к первому выезду». Возможно применение бензина А-76 и авиационных масел МС-14, МС-20 и МК-22, ГОСТ 1013—49 и дизельных Дп-11 и Дп-14.

### Краткие указания по снятию двигателя

Снятие двигателя производится в следующем порядке:

1. Снять седло и бензобак.
2. Отсоединить выхлопные трубы и глушители.
3. Отсоединить провода от свечей.
4. Снять защитный кожух, карбюратор и воздухоочиститель.
5. Отсоединить электро провода от реле-регулятора, катушек зажигания и контакта нейтрального положения на картере под карбюратором.
6. Отсоединить от двигателя чехлы цепи.
7. Снять правую крышку картера, разъединить цепь, поставить на место крышку.
8. Отвернуть гайки болтов крепления двигателя, вынуть передние болты.
9. Снять передние планки крепления двигателя.
10. Снять двигатель с рамы в левую сторону, подавая его вперед и вверх.

**РАЗБОРКА И СБОРКА СЦЕПЛЕНИЯ** может производиться без снятия двигателя с рамы, для чего:

1. Слив масло из коробки передач, отвернув резьбовую пробку в нижней части картера.
2. Снять рычаг переключения передач, рычаг пускового механизма и левую крышку картера.
3. Отвернуть гайки пружин сцепления, вынуть пружины с колпачками.
4. Снять нажимной диск и вынуть диски сцепления.
5. Вынуть толкатель сцепления. Отвернуть гайку на первичном валу (резьба левая).

6. Снять стопорный колпачок и отвернуть болт звездочки коленчатого вала.

7. Снять моторную цепь со звездочки коленчатого вала и барабаном сцепления.

**При м е ч а и и е.** При стуке моторной цепи на холостых оборотах или при большом провисании ее цепь необходимо заменить новой.

8. Вынуть шпонку и снять пружинные шайбы с полуоси коленчатого вала.

9. Снять с первичного вала распорную втулку и регулировочные шайбы.

10. Надеть рычаг пускового механизма на вал и, придерживая рукой конец пружины, немного выдвинуть вал на себя, осторожно распустить пружину, снять вал.

Сборка производится в обратном порядке.

При этом необходимо обратить внимание на следующее:

1. Пружину рычага пускового механизма следует заводить осторожно (2,5 оборота), прижимая ее к пазу картера (выскочивший конец пружины может нанести травму).

2. Основной диск сцепления (утолщенный) устанавливается так, чтобы выточка на внутреннем диаметре диска была обращена к коробке передач.

3. Диски собираются с учетом чередования стальных и пластмассовых.


4. Колпачки для пружин своими выступами должны входить в канавки нажимного диска.

5. Равномерной затяжкой гаек сжать пружины так, чтобы торцы гаек находились выше торцов колпачков на 3—4 мм, а нажимной диск при выжиме рычага сцепления перемещался без перекоса.

6. Надеть стопорный колпачок на болт крепления звездочки и закрепить.

Регулировку механизма управления сцеплением следует начинать с регулировки автомата сцепления, для чего: вскрыть люк в левой крышке картера, ослабить контргайку регулировочного винта, завернуть его до упора (не сильно), затем отвернуть на  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  оборота и закрепить его контргайкой (рис. 6).

Правильность регулировки проверяют натяжением на рычаг нажимного переключения в ту или иную сторону.



**Рис. 8. РЕГУЛИРОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЖИМА СЦЕПЛЕНИЯ**

Перемещение переднего конца рычага переключения на 5—6 мм от его центрального положения не должно приводить к передвижению нажимного диска, а при полном выжиме рычага нажимной диск должен перемещаться на 2,1 мм. После этого регулируют рычаг выжимки сцепления регулировочным винтом на кронштейне руля так, чтобы свободный ход конца рычага сцепления на руле был в пределах 5—10 мм. Залить 1 литр автотракторного масла через отверстие люка в левую крышку картера.

#### РАЗБОРКА II СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ:

1. Снять двигатель с рамы.
2. Отсоединить патрубок карбюратора.
3. Слить масло из коробки передач.
4. Снять рычаг переключения передач, рычаг пускового механизма и левую крышку картера.

5. Снять крышку люка маховика (рис. 10), слить масло из полости, ослабить стяжной болт выносного маховика.

6. Снять нижний патрубок чехла.

7. Вывернуть семь винтов, скрепляющих половинки картера.

8. Выпрессовать контрольные втулки и разъединить картер (следить, чтобы шарик не выпал из отверстия первичного вала и не потерялись шпонки коленвала).

Все детали коробки передач, кроме первичного и вторичного валов, могут быть вынуты из картера.

**СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ** производится из правой половинки картера (рис. 9) при расположении шестерен, соответствующем IV передаче. При сборке следить, чтобы метка на зубце сектора совпадала с меткой на впадине зуба вала переключения передач. Все шайбы установить на свои места. Шестернию II и IV передач первичного вала ввести в зацепление с кулачками шестерни вторичного вала. Установить промежуточный вал с шестернями. В полуось коленчатого вала вставить шпонку и надеть выносной маховик. Очистить плоскость разъема от старого лака и смазать ее бакелитовым лаком СВС-1. В полуось коленчатого вала левой половинки картера вставить шпонку и начать соединение левой половины с правой.

При этом надеть левую половину картера на вал переключения передач, придерживая шестерню I передачи пальцем через отверстие в картере. Совместив шпоночный вал выносного маховика со шпонкой коленвала и вали коробки передач с их посадочными отверстиями, соединить половинки картера, отжав фиксатор в сторону. Вставить контрольные втулки на место. Завернуть крепежные винты.

Для обеспечения зазора между стенками кризисной камеры и щеками коленчатого вала перед затяжкой выносного маховика болтом произвести сдвиг коленчатых валов по внутренней оси двигателя легкими ударами деревянного молотка. Маховик установить посередине линии разъема картера и затянуть его болтом. В полость маховика залить автотракторное масло 0,1—0,15 л, закрепить крышку люка. Проверить легкость вращения коленвала.

**УХОД ЗА КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ** состоит в том, чтобы регулярно следить за наличием в ней достаточ-




Рис. 9. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:

1—первичный вал, 2—шестерня II передачи, 3—шестерни II и IV передач, 4—шестерня вторичного вала, 5—сектор переключения передач, 6—вал механизма переключения передач, 7—вал червячный, 8—вилка переключения II и IV передач, 9—вилка переключения I и III передач, 10—шестерня промежуточного вала, 11—шестерни III передачи, 12—шестерни I и III передач, 13—шестерня I передачи, 14—вал промежуточный.

ного количества масла и своевременной его заменой. Уровень масла должен соответствовать верхней метке на щупе, который крепится к крышке люка регулировки сцепления (рис. 10).

Смена масла производится на прогретом двигателе, лучше всего сразу после поездки. Сначала нужно слить через сливоное отверстие отработанное масло и залить 0,5—1 л жидкого масла и дать двигателю поработать 1—2 мин. После этого масло слить и залить один литр свежего автотракторного масла.

**РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ.** При разборке двигателя произвести операции, описанные в разделе «Разборка коробки передач». В дополнение нужно снять головки цилиндров, цилиндры и поршни. Чтобы вынуть коленчатые валы, необходимо отвернуть крепежные шайбы крышек кривошипных камер. Используя приспособление, состоящее из ключа 27—36, винтов любой крышки картера и съемника генератора, снять крышки.

При установке поршня вставить одно стопорное кольцо в бобышку со стороны разъема половины картера и надеть поршень на головку шатуна указательной стрелкой назад. Смазанный автолом палец вставить в отверстие бобышки поршня и застопорить вторым кольцом. Для облегчения собираемости поршень можно нагреть до температуры 50—60°C. Таким же образом установить второй поршень.

При установке цилиндров изложить прокладки на фланцы картера, а под поршень — деревянную вилку или брускочки, установить стыки поршневых колец против стопорных штифтов, сжать их металлической лен-




Рис. 10. ВИД ДВИГАТЕЛЯ СНИЗУ:

1— пробка для слива масла, 2— крышка люка регулировки сцепления с масляным шупом, 3— стяжной болт маховика, 4— пробка подости маховика.

той и осторожно надеть цилиндр, предварительно смазав зеркало автотракторным маслом. Надеть головки цилиндров на шпильки, закрепить до отказа ведущий патрубок и затянуть гайки на шпильках. Окончательная сборка двигателя завершается операциями, описанными в разделе «Сборка коробки передач».

При снятии или установке подшипников и сальников рекомендуется половина картера и крышки кривошипных камер равномерно нагреть до температуры 70—90° С. Стопорные кольца вынимать не следует.

#### Краткие указания по замене деталей поршневой группы

Цилиндр по внутреннему диаметру тильзы имеет пять размерных групп, соответственно которым изготавливаются поршни. Новые цилиндр и поршень подбирают из одинаковых групп. Диаметр поршня замеряется на расстоянии 14 мм от нижней кольцевой канавки.

Таблица 2

Маркировка группы	Диаметры в мм	
	цилиндр	поршень
2	61,72+0,01	61,65—0,01
1	61,73+0,01	61,66—0,01
0	61,74+0,01	61,67—0,01
00	61,75+0,01	61,68—0,01
000	61,76+0,01	61,69—0,01

При замене поршня допускается его установка из следующей размерной группы (большего диаметра) по отношению к цилиндуру. Маркировка группы наносится у патрубков цилиндров и на днище поршней.

При установке первого ремонтного поршня цилиндр расточить с последующим хонингованием или доводкой до размера — 61,98<sup>+0,00</sup>.

Поршиневый палец устанавливается в отверстия бобышек поршня по группам, покрашенным красками.

Поршень и пальцы маркируются краской одинакового цвета (зеленый, белый и черный), которая наносится на торец пальца и бобышку поршня.

При ремонте поршневой группы руководствуйтесь таблицами 2 и 3.

Таблица 3

№ ремонта	Поршневое кольцо		Поршень ИЖ-ЮЗ	
	цветной индекс кольца	диаметр кольца, мм	маркировка № ремонта	диаметр поршня мм
1	Красный	$62,00^{+0,15}$	1Р2	$61,90^{-0,01}$
			1Р1	$61,91^{-0,01}$
			1Р0	$61,92^{-0,01}$
2	Желтый	$62,25^{+0,15}$	2Р2	$62,15^{-0,01}$
			2Р1	$62,16^{-0,01}$
			2Р0	$62,17^{-0,01}$

Таблица 4

№ ремонта	Маркировка	Диаметр поршневого пальца, мм
1-й	Красный цвет	$14,15^{+0,007}_{-0,008}$
2-й	Желтый цвет	$14,25^{+0,007}_{-0,008}$

При необходимости установки ремонтных пальцев отверстия в бобышках поршня доводят до размера, обеспечивающего зазор в пределах 0,001—0,011 мм, а для отверстия верхней головки шатуна в пределах 0,032—0,058 мм.

Головки цилиндров в зависимости от объема камеры сгорания делятся на три группы и маркируются цифрами 1, 2, 3 на нижней части головки. При замене головки они подбираются одной группы.

Коленчатые валы делятся на пять групп по диаметру полусей в зоне крепления маховика и маркируются на наружном диаметре щеки коленвала цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. При замене коленвалов полуси должны быть обязательно одинаковой группы.

## СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1. БЕНЗОКРАНИК (рис. 11) объединен с отстойниками и сетчатыми фильтрами.

Рычажок кранника имеет три положения:

1. Кран закрыт — рычажок повернут вниз.

2. Кран открыт — рычажок повернут влево.

3. Кран открыт на расход резерва — рычажок повернут вправо (метка Р).

В резерве 0,75 л горючего на 20 км пути мотоцикла одиночки и 13 км с боковым прицепом.

Для очистки отстойника закрыть бензокранник, отвернуть отстойник 1, извлечь из него сетку 2, решетку 3 и пружину 4. Промыть в бензине, собрать и установить на место.





Рис. 11. БЕНЗОКРАНИК:

1 — отстойник, 2 — сетка, 3 — решетка, 4 — пружина, 5 — корпус бензокранника, 6 — сетка бензофильтра.



**КАРБЮРАТОР** (рис. 12). Уход за карбюратором состоит в периодической очистке и промывке его деталей и каналов от грязи и смолистых отложений. При разборке карбюратора следует иметь в виду, что вывертывание главного жиклера возможно только при поднятой дроссельной заслонке.

Разборка карбюратора производится в следующем порядке:

1. Отсоединить и снять защитный кожух карбюратора.
2. Отсоединить бензошланг.
3. Снять крышку смесительной камеры 1 с корпуса вместе с тросами, топливным корректором 3, дроссельной заслонкой 18 и иглой дросселя 12.
4. Отсоединить корпус карбюратора от патрубка цилиндра и вынуть его вместе с воздухоочистителем.
5. Отсоединить воздухоочиститель.
6. Снять крышку поплавковой камеры 8.
7. Вынуть поплавок 7.
8. Снять корпус смесительной камеры 27, отвернув три винта. Промыть детали чистым бензином, продуть каналы воздухом.

Запрещается прочищать жиклеры и калиброванные отверстия проволокой и металлическими предметами.

Рис. 12. КАРБЮРАТОР К-36Д

1—крышка корпуса смесительной камеры, 2—пружина топливного корректора, 3—топливный корректор, 4—топливоподводящий штуцер, 5—утопитель поплавка, 6—крышка поплавковой камеры, 7—поплавок с игольчатым клапаном, 8—поплавковая камера, 9—направляющие тросов газа и корректора, 10—замок крышки, 11—пружина дросселя, 12—игла дросселя, 13—дроссель, 14—воздушный карман, 15—распылитель, 16—установочный винт, 17—жиклер топливного корректора, 18—главный жиклер, 19—воздушный жиклер холостого хода, 20—воздушный канал холостого хода, 21—корпус смесительной камеры, 22—основное отверстие холостого хода, 23—винт холостого хода, 24—топливный жиклер холостого хода, 25—пробка.

Сборка карбюратора производится в обратном порядке. После сборки и установки карбюратора на двигатель необходимо отрегулировать направляющие троеков 9 свободный ход, холостые обороты и качество смеси на рабочих режимах двигателя.

Регулировку карбюратора следует производить только на прогретом двигателе при закрытом корректоре карбюратора и установленном воздухоочистителе.

Регулировка оборотов холостого хода осуществляется в следующем порядке: вывертывая винт 16, установить минимально устойчивые обороты двигателя, затем завернуть винт 23 до появления перебоя в его работе. После этого, постепенно отвертывая указанный винт, добиться четкой и устойчивой работы двигателя. Дальнейшим вывертыванием винта 16 опустить дроссель, добившись снижения оборотов холостого хода. Таким образом, винтами 16 и 23 добиваются устойчивой работы двигателя на холостом ходу. По окончании регулировки проверить приемистость работы двигателя при резком повороте рукоятки газа. Если двигатель медленно набирает обороты, то следует в пределах до  $\frac{1}{3}$  оборота отвернуть винт 23.

Регулировка качества смеси на эксплуатационных режимах работы двигателя осуществляется дозирующей иглой 12 и зависит от нагрузки и климатических условий. Она производится перестановкой дозирующей иглы дросселя из последнююю калинку вниз или вверх. При подъеме иглы смесь обогащается, при опускании — обедняется.

Цилиндры двигателя имеют общий всасывающий патрубок, поэтому возможна некоторая неравномерность работы цилиндров. Для устранения неравномерности работы между патрубком цилиндра и фланцем карбюратора устанавливается регулятор в виде шайбы. Смесь обогащается в том цилиндре, в сторону которого попадает рычажок регулятора. Регулировка производится при ослабленных гайках крепления карбюратора на неработающем двигателе.

Нормальной регулировкой карбюратора следует считать такую, при которой возможно трогание с места и




Рис. 13. ГЛУШИТЕЛЬ:  
1—наружный кожух, 2—перегородка, 3—акустический фильтр, 4—асбестовый шнур,  
5—хвостовик, 6—хвостовик, 7—решетка, 8—гайка наконечника, 9—гайка акустического  
фильтра.




Рис. 14. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ:

1—заборный патрубок, 2—корпус, 3—решетка, 4—каранжевая набивка, 5—маслонаправляющая решетка, 6—ванина, 7—патрубок карбюратора.

езды на I и II передачах на каждом из цилиндров. Попередное отключение цилиндров производится путем отсоединения провода высокого напряжения от свечи и его замыкания на массу.

**ГЛУШИТЕЛЬ.** На мотоцикле установлен разборный глушитель шума выхлопа (рис. 13). При снятии глушителя необходимо ослабить крепление корпуса глушителя и отвернуть гайку крепления выхлопной трубы к патрубку цилиндра.

При установке глушителя на место сначала на патрубок навернуть гайку (до половины резьбы) с выхлопной трубой, предварительно закрепить глушитель к раме, после чего окончательно произвести затяжку всех гаек.

Для удаления нагара с акустического фильтра необходимо отвернуть гайку 7, снять решетку 6, отсоединить хвостовик 5, отвернуть гайку 9, вынуть фильтр 3 и очистить его. Сборку произвести в обратном порядке.

**ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ** (рис. 14). В зависимости от запыленности дорог, на которых эксплуатируется мотоцикл, необходимо периодически производить замену масла и промывку фильтрующего элемента (картоновой набивки) бензином. Масло заливать в собранный воздухоочиститель через входное отверстие (рис. 15).




Рис. 15. ЗАЛИВКА МАСЛА  
В ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

Во избежание перекоса при сборке воздухоочистителя затяжку винтов, крепящих поддон, необходимо производить равномерно.

Для заливки рекомендуется масло МС-20 ГОСТ 1013-49; кроме того, возможно применение масел ТАп-15 ГОСТ 8412-57 или КС-19 ГОСТ 9243-59.

## ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

**ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА.** Передняя телескопическая вилка показана на рис. 16. Разборка производится в следующей последовательности.


Наполовину резьбы отвернуть пробку 3 и корпус сальника 13, ослабить стяжные болты в нижнем мостике 7 и снять колесо. Затем через деревянную прокладку легкими ударами молотка по пробке 3 освободить несущую трубу 12 из верхнего мостика 4, вывернуть пробку 3 из несущей трубы 12 и со штоком 16. После этого выпнуть перо вилки, слить смесь, вывернуть болт 24, достать гидроамортизатор вместе с пружиной, отвернуть корпус сальника 13 и снять скользящую трубу 21.

После промывки деталей сборку производить в обратном порядке, обратив внимание на то, чтобы штифт на стойке 22 совместился с фиксирующим отверстием в наконечнике вилки. Только после этого завернуть болт 24 до отказа. Таким же образом производится разборка и сборка второго пера вилки.

В зависимости от условий эксплуатации состав смеси заливается через резьбовое отверстие под пробку 3 в соответствии с таблицей 4.

Рис. 16. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА:

1—руковятка демпфера, 2—пружина демпфера, 3—пробка стяжная, 4—верхний мостик, 5—валик рулевой колонки, 6—шарикоподшипник № 778706, 7—нижний мостик, 8—рама мотоцикла, 9—диски демпфера, 10—шиллинг, 11—кофух, 12—несущая труба, 13—корпус сальника, 14—сальник, 15—втулка скользящей трубы, 16—шток, 17—пружина вилки, 18—наконечник гидравлического амортизатора, 19—клапан штока, 20—поршень несущей трубы, 21—скользящая труба, 22—стойка гидравлического амортизатора, 23—винт для слива масла, 24—болт.



При смене гидравлической смеси в вилке необходимо отвернуть стяжные пробки 3, винты 23 и слить смесь. Залить в каждое перо через отверстия под пробку 0,2 л керосина или бензина и слегка прокачать, после чего завернуть винты, залить новую смесь по 0,15 л и завернуть пробки.

**Рекомендуемые смеси и масла для заливки в амортизаторы подвески переднего колеса**


Таблица 5

№ п. п.	Лето	Зима
1	75% автотракторного масла 25% трансформаторного масла	15% автотракторного масла 85% трансформаторного масла
2	Автотракторное масло (при температуре выше 25° С)	50% турбинного масла 50% трансформаторного масла
3		Веретенное масло

**АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА** (рис. 17). Заправку гидравлических амортизаторов подвески заднего колеса производить смесью, состоящей из 50% турбинного и 50% трансформаторного масел, в следующем порядке: снять с мотоцикла амортизатор, вынуть шпллинт и отжать кожух 4 на 10–15 мм, через образовавшийся зазор между кожухом 4 и наконечни-

Рис. 17. АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА:

1—резиновый амортизатор, 2—наконечник верхний, 3—шток, 4—кожух верхний, 5—пружина, 6—корпус втулки, 7—сильник, 8—кольцо уплотнительное, 9—втулка штока, 10—корпус втулки штока, 11—клапан, 12—поршень амортизатора, 13—цилиндр амортизатора, 14—корпус подвески, 15—кольцо опорное, 16—кольцо, 17—ограничитель нижнего клапана, 18—клапан, 19—корпус нижнего клапана.



ком 2, придерживая ключом гайку, отвернуть наконечник, снять кожух и пружину 5, отвернуть корпус втулки 6 и вынуть шток. После промывки деталей залить смесь в цилиндр 4. Сборка амортизатора подвески производится в обратном порядке.

**КОЛЕСА.** При эксплуатации мотоцикла нужно следить за натяжением спиц и в случае их ослабления равномерно подтянуть по всей окружности обода. Для предотвращения проворачивания спицы при натяжке ее необходимо зажимать приспособлением для выжима оси цепи, под винт которого установить специальную спору из комплекта инструмента (рис. 18).




Рис. 18. РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ СПИЦ




Рис. 19. СНЯТИЕ СЕДЛА

Подтяжку спиц (1–2 нитки резьбы) можно производить без снятия шины с обода.

Для снятия переднего колеса установить мотоцикл в центральную подставку, ослабить стяжной болт в нащечнике левой скользящей трубы, вывернуть ось (резьба левая), вынуть ее, снять колесо.

Для снятия заднего колеса необходимо снять седло предварительно насквозь на упоры седла (рис. 19), разъединить штекерные разъемы пучка прводов заднего фонаря и указателей поворота. Отвернуть гайку оси (резьба левая), достать ось и убрать распорную втулку оси колеса, снять колесо со шлицев втулки ступицы и тормозных колодок. При сборке распорную втулку установить малим диаметром к ступице колеса.

Для замены и смазки подшипников колес отвернуть гайку, крепящую декоративную крышку, вынуть стопорное кольцо, выпрессовать подшипники с распорной втулкой, промыть все детали, смазать смазкой ЦИАТИМ-201 и установить их на место.

**ДЕМОНТАЖ ШИНЫ.** Перед снятием шины с обода колеса выпустить из камеры воздух. Отвернуть гайку вентиля, вдавить шину в углубление окружности обода (рис. 20). Со стороны вентиля, между ободом ишиной, вставить три монтажные лопатки на расстоянии примерно 10 см одна от другой. Затем одной крайней лопаткой вынуть край борта шины и защемить ее за спицу колеса, после чего произвести разбортовку двумя лопатками по всему ободу. Через образовавшийся зазор между шиной и ободом вынуть камеру.

**РЕМОНТ КАМЕРЫ.** Повреждение камеры устраивается путем вулканизации или наложением заплаты из резинового клея.

**МОНТАЖ ШИНЫ.** Перед укладкой камеры удалить из шины предмет, которым повреждена камера, сор и песок. Камеру, слегка накачанную, уложить в шину, приподняв тальком, ввести вентиль в отверстие обода и навернуть на него гайку. Борт шины с противоположной от вентиля стороны надевается на обод колеса и вдавливается в желоб обода (рис. 21). При этом необходимо следить, чтобы край шины не защемил камеру. Вдавливая шину в желоб обода, лопатками за править ее за борт обода колеса равномерно с обеих сторон по направлению к вентилю. По окончании монтажа проверить правильное положение шины на ободе. После этого давление в шине доводится до нормального.

При демонтаже и монтаже шин не рекомендуется пользоваться длинными монтажными лопатками, т. к. применения чрезмерные усилия, можно повредить трос борта шины.

**ТОРМОЗА.** В процессе эксплуатации необходимо производить регулировку тормозов. Для регулировки




Рис. 20. ДЕМОНТАЖ ШИНЫ




Рис. 21. МОНТАЖ ШИНЫ

ручного тормоза на тормозной кришке переднего колеса имеется винт (рис. 22), при вывертывании которого зазор между колодками и тормозным барабаном уменьшается.

Регулировка ножного тормоза производится при помощи винта, расположенного в кожухе звездочки заднего колеса (рис. 23). При его вывертывании зазор между колодками и барабаном уменьшается. Ножной тормоз должен быть отрегулирован так, чтобы торможение началось при опускании педали на 10—15 мм. После регулировки, установив мотоцикл на центральную подставку, проверить легкость вращения колес. При перестановке колес прочистить внутренние детали тормоза, а в случае замасливания тормозных накладок, промыть их в чистом бензине. После установки колес необходимо проверить действие тормозов. Не следует обильно смазывать ось тормозного кулачка, т. к. возможно попадание смазки на тормозные накладки.

**РЕДУКТОР СПИДОМЕТРА.** Уход за редуктором спидометра сводится к смазке его шестерен. Для этого нужно снять переднее колесо, достать шестерню редук-




Рис. 22. РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА




Рис. 23. РЕГУЛИРОВКА НОЖНОГО ТОРМОЗА

тора, отвернуть болт на тормозном барабане, вынуть гибкий вал, втулку и червяк. Все детали промыть, смазать смазкой ЦИАТИМ-201 или солидолом.

Сборка производится в обратном порядке.

**ЦЕПЬ ЗАДНЕГО КОЛЕСА.** Уход за цепью заднего колеса производится в сроки, предусмотренные планом по уходу за мотоциклом. Промытую цепь необходимо обильно смазать смазкой ЦИАТИМ-201 или солидолом.

При эксплуатации мотоцикла на скоростях, превышающих 80—90 км/час, для предотвращения износа резиновых чехлов рекомендуется применять графитовую смазку УСсА.

Крайние звенья цепи соединены замком (рис. 24), его защелка устанавливается разрезом в сторону, противоположную движению цепи.

Если вследствие удлинения цепи провисание будет более 25 мм, то ее следует подтянуть. Для этого необходимо ослабить гайку оси колеса, гайку полуси и контргайки растяжек. После этого гайками растяжек произвести регулировку. Проверка натяга цепи осуществляется нажатием руки на нижний резиновый чехол

цепи. Натянув цепь, завернуть гайки полуси, оси колеса и растяжек. В случае большой вытяжки цепи можно укоротить ее на два звена. После регулировки натяжения или укорочения цепи обязательно произвести регулировку ножного тормоза. Необходимо следить, чтобы колеса находились в одной плоскости. При проверке положения колес следует, стоя в пяти метрах за мотоциклом, смотреть вдоль боковой плоскости заднего колеса справа и слева, ориентируясь на переднее колесо. Если обнаружится, что с одной стороны шина переднего колеса выступает, то это значит, что заднее колесо установлено неправильно. В этом случае следует ослабить гайку оси, выровнять колесо при помощи растяжек и закрепить все гайки. После этого снова проверить натяжение цепи.




Рис. 24. УСТАНОВКА ЗАЩЕЛКИ ЗАМКА ЦЕПИ

## УХОД ЗА ОКРАСКОЙ МОТОЦИКЛА

Окрашенные поверхности рекомендуется мыть водой. Недопустимо удалять пыль и грязь с поверхности сухим обтирочным материалом. Не применять при мытье соду, керосин, бензин и морскую воду.

Для сохранения блеска окрашенной поверхности следует периодически применять следующий состав: полировочную воду и полировочную пасту, которые можно приобрести в магазинах Главхимсбыта, а также в специализированных автомобильных магазинах.

Для устранения поврежденных мест окраски поверхность следует зачистить мелкой шкуркой, протереть обтирочным материалом, смоченным в чистом бензине, и окрасить эмалью.

Сушку рекомендуется производить с помощью рефлектора или солнечных лучей.

Загустевшую эмаль разбавить растворителем.

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Принципиальная схема электрооборудования представлена на рис. 25. Электрооборудование мотоцикла состоит из:

- источников электрической энергии — генератора и аккумуляторной батареи;
- прибора регулирования — реле-регулятора напряжения;
- приборов зажигания — прерывателей, конденсаторов, катушек зажигания и спечей зажигания;
- приборов освещения и сигнализации — фары, звукового сигнала, заднего фонаря, указателей поворота, реле указателей поворота для мотоцикла в колясочном исполнении — габаритных фонарей бокового прицепа;
- приборов управления и контроля — центрального переключателя с контрольными лампами, переключателя ближнего и дальнего света с кнопкой звукового сигнала, переключателя указателей поворотов и выключателя стоп-сигнала.

**ГЕНЕРАТОР.** На мотоцикле установлен генератор постоянного тока с параллельным возбуждением, имеющий номинальную мощность 45 вт при 1700 об/мин. Статор содержит 6 катушек возбуждения, соединенных последовательно. На статоре крепятся: клемники, штекеродержатель, прерыватель и конденсатор. Якорь (ротор) имеет обмотку, состоящую из 31 секции, и коллектор.

Чтобы снять генератор, необходимо:

1. Вывернуть шпильки крепления статора 12 (рис. 26), отсоединить провода и снять статор 1.
2. Вывернуть болт крепления якоря (рис. 27) и, ввернув вместо него винт из приспособления, применяемого для выжима оси звена цепи, снять якорь 5.
3. Убрать шпонку.




Рис. 25. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА:

Б—батарея аккумуляторная, В1—центральный переключатель, В2—ключ зажигания, В3—переключатель света (дальний, ближний), В4, В5—прерыватели генератора, В6—переключатель контакта нейтрали, В7—переключатель стоп-сигнала, В8—выключатель (кнопка) звукового сигнала, В9—переключатель указателя поворота, Г—генератор, Д1, Д2—диоды полупроводниковые 1Д9В, Зи—звуковой сигнал, Л1—лампа контрольная, Л2—лампа стояночного света, Л3—лампа главного света двухниточная (дальний, ближний), Л4—лампа заднего фонаря и освещения номерного знака, Л5—зажигания подсветки шкалы спидометра, Л6—лампа нейтрали, Л7—лампа указателей поворотов, ОВ—обмотка серийная, ОШ—обмотка возбуждения генератора, ОК—обмотка компенсационная, Р1—реле указателей поворота, Р2—реле обратного угла, РР1, РР2—свечи зажигания, РН—регулятор напряжения, РОТ—реле обратного угла, С1, С2—конденсаторы генератора 0,25×400 в, С3, С4, С5—конденсаторы 20,0×6 в, Т1, Т2, Т3—триоды полупроводниковые МП13, ТР1, ТР2—трансформаторы (катушки зажигания), Р1—резистор сопротивлением 4,4 ома, Р2—резистор сопротивлением 1,2 ома, Р3, Р6—резисторы сопротивлением 1 ком, Р4, Р5—резисторы сопротивлением 13 ком, Р7—резистор сопротивлением 150 ом, К8—резистор сопротивлением 3 ома.




Рис. 26. ГЕНЕРАТОР С ПРЕРЫВАТЕЛЯМИ:

1, 3, 6, 9—винты крепления, 2—нижнее основание прерывателя, 4, 5—контакты прерывателя, 7—эксцентрики прерывателей, 8—конденсатор, 10—верхнее основание прерывателя, 11—кулачок прерывателя, 12—винты крепления статора.

Сборку производить в обратном порядке, обратив внимание на то, чтобы установочный паз 4 совместился со штифтом, расположенным на одном из ребер плоскости картера.

Уход за генератором сводится в основном к наблюдению за состоянием коллектора, щеток и контактных соединений проводов. Допускается чистка коллектора мелкоячеистой стеклянной (но не наждачной) шкуркой.

УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ начинается с правого цилиндра и производится следующим образом: повер-

нуть по часовой стрелке коленчатый вал за болт якоря генератора до момента максимального размыкания контактов из левом прерывателе (по ходу), ослабить винт 6 (рис. 26) и, поворачивая эксцентрик 7, установить зазор между контактами 0,4—0,6 мм, винт 6 закрепить. Аналогично установить зазор на втором прерывателе. Вместо свечи завернуть втулку для установки зажигания и вставить в нее вороток с рисками из комплекта инструмента. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень в верхней мертвой точке (в. м. т.). Поворотом втулки совместить одну из нижних риск на воротке с ее торцом. Вращением коленчатого вала против часовой стрелки установить поршень, во доводя его до в. м. т. на 2—2,5 мм. При этом торец втулки должен совпадать со следующей риской на воротке.





Рис. 27. ГЕНЕРАТОР:

1—статор, 2—катушка обмотки возбуждения, 3—полюсный башмак, 4—установочный паз, 5—якорь, 6—коллектор, 7—болт крепления якоря.

ротке. Отвернув винты 3 и 9, установить начало размыкания контактов поворотом основания 2 прерывателя. Винт 3 закрепить.

Опережение зажигания второго цилиндра установить аналогично первому при ослабленном винте 1 и повороте основания 10 другого прерывателя. Винты 1 и 9 закрепить. Начало размыкания контактов можно точно определить при помощи электровольтметра напряжением



### Рис. 28. СХЕМА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА:

РОТ — реле обратного тока, РН — реле напряжения, ШО — шунтовая обмотка, СО — серийная обмотка, КО — компенсационная обмотка.

б вольт. Лампа присоединяется одним проводом к «массе», а вторым — к клемме молоточка прерывателя. При замкнутых контактах и включенном зажигании лампа гореть не будет. В момент размыкания контактов лампа загорается. Менее точно момент разрыва контактов можно определить без лампы. Для этого между контактами прерывателя вкладывают папиросную бумагу. При замкнутых контактах бумага зажата усилием пружины молоточка, и момент размыкания она извлекается от небольшого усилия руки. Момент опережения зажигания нужно стремиться установить одинаковой величины для обоих цилиндров.

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР состоит из 2-х элементов регулятора напряжения и реле обратного тока. Регулятор напряжения двухступенчатый, предназначен для поддержания напряжения генератора в заданных пределах.

Реле обратного тока служит для автоматического отключения генератора в сеть, когда его напряжение становится равным или превышающим напряжение аккумуляторной батареи, и для отключения генератора от сети, когда его напряжение меньше напряжения аккумуляторной батареи. Реле-регулятор отрегулирован на заводе-изготовителе и никакого особого ухода не требуется. Нарушать заводскую пломбу и производить регулировку в период гарантийного срока или пробега запрещается. Нужно следить, чтобы реле-регулятор имел надежное соединение с пучком проводов. Схема реле-регулятора приведена на рис. 28.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ является источником питания потребителей тока. Эксплуатация и уход за аккумулятором описаны в прилагаемой инструкции завода-изготовителя. Клемма аккумулятора «минус» соединяется с массой.




Рис. 29. РЕГУЛИРОВКА ФАРЫ.

### Приборы освещения и сигнализации

ФАРА имеет 2 лампы: лампу главного света с двумя пыльниками ближнего и дальнего света и лампу стоячного света. Для лучшего использования световых качеств и уменьшения слепящего действия фара должна быть правильно отрегулирована. Регулировка производится при включении ближнем свете (рис. 29).

**ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА** служит для включения светового сигнала при торможении мотоцикла. Регулировку момента включения сигнала производить в случае изменения положения рычага ножного тормоза путем перемещения корпуса выключателя при ослабленном креплении хомутика (рис. 30). Включение лампы должно производиться при перемещении конца рычага ножного тормоза на 10—15 мм.

**ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА.** При эксплуатации мотоцикла с боковым прицепом правые передний и задний фонари указателей поворота должны быть отключены и вместо них должен быть включен фонарь указателя поворота бокового прицепа, при этом на конечных провода фонаря бокового прицепа включается вместо провода правого заднего фонаря мотоцикла в штепсель, расположенный под седлом.

Передний правый фонарь указателя поворота мотоцикла отключается в фаре. Провода правых фонарей мотоцикла и фонаря бокового прицепа имеют серый цвет.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА выполнена монтажными проводами марки ПГВА с различной расцветкой изоляции. При подключении проводов пользуйтесь схемами (рис. 31). Неправильное подключение может привести к выведу из строя отдельных элементов электрооборудования.




Рис. 30. РЕГУЛИРОВКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА:

1 — рычаг ножного тормоза, 2 — корпус выключателя стоп-сигнала, 3 — гайки крепления корпуса, 4 — панель, 5 — тяга.

**Обозначения на монтажных электрических схемах**  
(см. рис. 31 на вклейке)

Условия обознач.	Шифр	Наименование			Колич.
		1	2	3	
Б	З-МТР-10	Аккумуляторная батарея			1
В1	П-25А	Переключатель света			1
В2	П-301	Переключатель указателей поворотов			1
В3	ИЖ сб. 38—0	Включатель стоп-сигнала			1
Г	ГЭ6М8	Генератор			1
Зи	С-37	Звуковой сигнал			1
Л1	Аб-0.25	Лампа контрольная			1
Л2	Аб-0.25	Лампа нейтрали			1
Л3	Аб-2	Лампа подсветки шкалы спидометра			1
Л4	Аб-2	Лампа стоячного света			1
Л5	Аб-2	Лампа переднего фонаря из боковин прицепа			1

1	2	3	4
Л6-Л7	А6-3	Лампа заднего фонаря	
Л8-Л11	А6-3	Лампа указателей поворота	1
Л12-Л14	А6-15	Лампа стоп-сигнала	1
Л14	А6-15	Лампа указателей поворота на боковине прицепа	1
Л15	А6-32-32 П-351202 сб. 40	Лампа главного света	1
П9	ИЖРР1 сб. 0	Преобразователь пламкай	1
Р1	ИЖРН-1С	Реле-регулятор	1
Р2	А7.5У С	Реле указателей поворота	1
Р3-Р3 <sup>2</sup>	ИЖ56 сб. 39	Свеча зажигания	2
Ф1	ФГ38-Г1 или ФГ138-Б	Катушка зажигания	2
Ф2	ФП-230	Фара	1
Ф4-Ф7	ИЖ-УП1	Задний фонарь на коготнице	1
Ф8	ФП-230	Указатель поворота на коготнице	1
Ф9	ИЖ-УП1	Задний фонарь на боковине прицепа	1
1	ИЖЮЗ сб. 24-3	Передний фонарь на боковине прицепа	1
2	ИЖЮЗ сб. 24-4	Протез заднего фонаря	1
		Главный пучок проводов	1

64	1	2	3	4
3	ИЖЮЗ сб. 24-9	Прехода переключателя света	1	
4	ИЖЮЗ сб. 24-11	Прехода «сигнал-кнопка»	1	
5	ИЖЮЗ сб. 24-20	Прехода переключателя указателей поворота	1	
7	ИЖЮЗ сб. 24-22	Прехода указателя левого поворота	1	
6	ИЖЮЗ сб. 24-23	Прехода указателя правого поворота	1	
9	ИЖЮЗ сб. 24-8	Пучок проводов генератора в сб.	1	
10	ИЖЮЗ сб. 24-15-1	Прехода катушки зажигания и сигнала	1	
11	ИЖ56 сб. 24-1-4	Преходов аккумулятора сплюс в сборе	1	
12	ИЖ56 сб. 24-3-2	Преходов аккумулятора сплюс с колпачком предохранителя	1	

65	1	2	3	4
13	ИЖ56 сб. 24-4-2	Гнездо штекера «минус» в сборе	в	1
14	ИЖ56 сб. 24-17-2	Прехода высокого напряжения в сборе	2	

#### Условные обозначения расцветок проводов

Цвет	Обозначение
Белый	Бл
Красный	Кр
Зеленый	Зл
Желтый	Жл
Коричневый	Крч
Черный	Чл
Голубой	Гл
Оранжевый	Ор
Фиолетовый	Фл
Серый	Ср
Розовый	Рз

## БОКОВОЙ ПРИЦЕП

Боковой прицеп модели БП-1 мотоцикла ИЖ-Ю-ЗК состоит из следующих узлов:

- трубчатой рамы, снабженной маятником подвески колеса 1 (рис. 31), гидравлическим амортизатором 2, шаровыми зажимами и тягами;
- колеса, снабженного тормозом 3, действующим от рычага ножного тормоза через гибкую тягу;
- кузова, имеющего сдвижной капот с ветровым стеклом, съемные сиденье и спинку, а в передней части кузова перекидной упор для ног.

При подсоединении бокового прицепа к мотоциклу необходимо соблюдать следующий порядок:

1. Под левую сторону бокового прицепа установить подставки, обеспечивающие параллельность по отношению к площадке.
2. Установить на раму бокового прицепа шаровые зажимы, как показано на рис. 32, и предварительно закрепить их.
3. Ослабить винты шаровых зажимов и, перемещая мотоцикл к боковому прицепу, ввести в них шаровые кронштейны и завернуть винты зажимов.
4. Соединить тяги с кронштейнами на раме, подсоединить трос тормоза колеса бокового прицепа к рычагу ножного тормоза, для чего: на ось маятниковой вилки и болт крепления двигателя установить упор троса тормоза, находящийся в комплекте деталей бокового прицепа, и снять мотоцикл с центральной подставки.




Рис. 31. РАМА БОКОВОГО ПРИЦЕПА

Для хорошей управляемости мотоциклом и минимального износа шин необходимо правильно отрегулировать угол схождения, угол раз渲ла колес мотоцикла и бокового прицепа и работу тормоза. Для этого на высоте 90—100 мм от земли к плоскости колес приложить прямые деревянные бруски.




Рис. 32. СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕИНОВ НА РАМЕ БОКОВОГО ПРИЦЕПА

Расстояние *Б* между брусками спереди должно быть на 5—10 мм меньше расстояния *А* между брусками сзади мотоцикла. Регулировка схождения колес осуществляется перемещением переднего шарового зажима *х* раме прицепа (рис. 33).

Угол раз渲ла в пределах от 0°30' до 2°30' отрегулировать изменением длины тяг. Для этого к левой стироле переднего колеса приложить линейку длиной 500—600 мм. Из верхней точки касания линейки сшиной опустить отвес. Расстояние между отвесом и нижним торцом линейки должно быть 5—20 мм.




Рис. 33. УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА БОКОВОГО ПРИЦЕПА.

Отрегулировать работу тормоза бокового прицепа таким образом, чтобы торможение его колеса началось с некоторым запаздыванием от начала торможения заднего колеса мотоцикла.

Присоединение бокового прицепа и его регулировку производить на ровной площадке. При эксплуатации мотоцикла может оказаться, что мотоцикл уводит вправо — в этом случае угол раз渲ла необходимо увеличить и, если уводят влево — угол раз渲ла, соответственно, уменьшить.

Чтобы закрепить ветровое стекло на капоте, необходимо отвернуть болты крепления стяжной ленты, вынуть защелки и в образовавшийся паз между тентом и стяжной лентой вставить резиновую прокладку, затем ветровое стекло и затянуть стяжную ленту. Для удобства посадки пассажира верх передней части кузова (капот) выполнен скользящим. Открывается капот нажатием на кнопку. Закрывается энергичным движением за рукоятку в крайнее заднее положение.

Капот съемный. Для снятия необходимо убрать сиденье со спинкой, откинуть левую боковину кузова (с харманом), снять пружину направляющей трубы капота, отвернуть две гайки крепления стойки передней направляющей трубы (на кронштейне передней части кузова) и, перемещая назад, снять с болтов стойку передней направляющей трубы. Затем снять переднюю часть капота движением вверх и вперед, выведя его из соединения задних направляющих труб со втулками. Установка капота производится в обратном порядке.




Рис. 34. УСТАНОВКА ТРОСА ТОРМОЗА:  
1—трос тормоза, 2—упор троса тормоза, 3—наконечник троса.

## КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

При сезонном хранении мотоцикла установить на центральную подставку в сухом помещении и произвести консервацию.

Хранение мотоцикла вблизи кислот, щелочей, минеральных удобрений и других агрессивных сред не допускается.

Перед консервацией произвести чистку мотоцикла, запустить двигатель, дать ему поработать с закрытым бензокранчиком, чтобы в поплавковой камере карбюратора не остался бензин. Снять аккумулятор. Через отверстия под смены в цилиндры заливается по 25—30 см<sup>3</sup> автотракторного масла. Нажатием на педаль рычага пускового механизма повернуть коленчатый вал, чтобы смазка разошлась по внутренней поверхности цилиндров.

Поверхности хромированных и оцинкованных деталей смазываются техническим вазелином.

Произвести смазку всех узлов, имеющих пресс-масленки.

Выпускные отверстия глушителей и патрубок воздухочистителя закрываются промасленной бумагой.

Перед погрузкой после консервации произести работы, указанные в разделе «Подготовка мотоцикла к эксплуатации».

## ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Завод в течение 18 месяцев со дня покупки мотоцикла производит бесплатно замену пришедших в негодность деталей и узлов при условии соблюдения «Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоцикла» и пробега мотоцикла-одиночки не более 17000 км, с коляской — не более 12000 км. Указанная гарантия не распространяется на мотоциклы, применяемые для спортивных и учебных целей.

Детали и узлы заменяются в том случае, если они не подвергались ремонту, а также высланы с учетом обеспечения сохранности при транспортировке.

При обнаружении инсправности заявитель должен сообщить:

1. Фамилию, имя и отчество владельца мотоцикла, его полный почтовый адрес.
2. Пробег (в километрах) с момента покупки мотоцикла и год выпуска.
3. Подробные условия, при которых произошла поломка (по какой дороге, скорость движения, через сколько километров после выезда и т. д.).
4. Что сломалось или износилось.

5. К заявлению приложить дефектные детали и отрывной талон, без которых заявления заводом не рассматриваются.

В случае выхода из строя генератора или реле-регулятора для более объективной оценки дефекта последние высылаются вместе.

Заявления высылаются по адресу:

Удмуртская АССР, 426029 г. Ижевск, машиностроительный завод, отдел технического контроля.

1. Двигатель:

Удмуртская АССР, 426027, г. Ижевск, механический завод, отдел технического контроля.

2. Шины:

- а) г. Ленинград, 20, проспект Газа, 24, шинный завод;
- б) г. Киров, обл. шинный завод;
- в) г. Свердловск, обл. И-87, шинный завод.

(Завод-изготовитель указан на покрышках шин, которые имеют заводской знак: Ленинградский завод — ЛШЗ, Кировский завод — К, Свердловский завод — СШЗ).

3. Аккумуляторы:

г. Саратов, завод свинцовых аккумуляторов.

4. Боковой прицеп:

Кировская обл., Вятские Поляны, машиностроительный завод.

Никаких запасных частей владельцам мотоциклов завод не высылает. Снабжение ими производится только через магазины Спорторга и посыльторги по адресам:

1. Удмуртская АССР, 426003, г. Ижевск, Маяковского, 145, база посыльторга.

2. Новосибирская база посыльторга. Новосибирск, 42, ул. Степана Разина, 52.

3. Минская база посыльторга. Минск, 32, 2-й Велосипедный, 40.

4. Саратовская база Росглавкоопромторга. Саратов, ул. Валовая, дом 34.

5. Петропавловская база Главкоопторга. Петропавловск, Универсальная, дом 7.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

С устройством, принципом действия и ремонтом агрегатов и узлов мотоцикла можно ознакомиться в следующей литературе:

1. Забелин В. А., Исаев М. П. «Ижевские дорожные мотоциклы», Удмуртское книжное издательство, 1964 г.

2. Галкин Ю. М. «Электрооборудование автомобилей и тракторов», Мосгиз, 1967 г.

3. Гинзбург М. Г. «Устройство и обслуживание мотоциклов», Мосгиз, 1966 г.

4. Абрамян В. В., Забелин В. А. «Советы водителю мотоцикла ИЖ», «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов», г. Ижевск, «Удмуртия», 1972 г.

## НЕИСПРАВНОСТИ МОТОЦИКЛА

Признаки неисправности	Возможная причина неисправности
<b>Двигатель</b>	
Двигатель не заводится	Нет подачи топлива в карбюратор. Нет бензина
	Замаслилась или испортилась свеча зажигания
	Большое количество конденсата топлива в кристаллизующей камере
Двигатель не заводится или заводится с трудом, работает с перебоями	Загрязнен или пропускает клапан поплавковой камеры карбюратора
	Загрязнились контакты прерывателя
	Наружена регулировка зазора между контактами прерывателя
	Пружина молоточка прерывателя касается массы
	Ненадежен конденсатор
	Ненадежна катушка зажигания. Ненадежна свеча

## И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Определение неисправности	Способ устранения
При нажатии на утопитель поплавка карбюратора топливо не вытекает из поплавковой камеры	Разобрать и прочистить систему питания
Свечу иронизстить или заменить	
Свечи забрасываются топливом, изолятор влажный	Закрыть бензокранчик. Вымерзнуть свечи. Прочистить двигатель, заменить или прочистить свечи
Топливо вытекает из карбюратора, двигатель сильно дымит, не развивает больших оборотов	Прочистить игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора
Проверить наличие искры на свече и зазор щупом	Контакты зачистить, зазор отрегулировать
Определается осмотром	Неисправность устранить
Сильное искрение на контактах прерывателя при включенном зажигании, искра на свече слабая или отсутствует	Конденсатор заменить
Появление перебоев в зажигании после прогрева	Катушку заменить. Свечу заменить

Признаки неисправности	Возможная причина неисправности	Определение неисправности	Способ устранения
Двигатель заводится, но быстро глохнет после начала движения	Попала влага между колпачком провода высокого напряжения и изолятором свечи Засорилось отверстие в крышке бензобака	Определяется осмотром	Изоляторм свечи и внутреннюю поверхность колпачка протереть сухой салфеткой Прочистить отверстие в крышке
Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой, не дает мощности	Упала игла карбюратора в смесительной камере Засорились жиклеры карбюратора Ослабло крепление корпуса сальника к картеру	При отсутствии крышки двигатель работает нормально Определяется осмотром	Установить иглу на место и закрепить защелкой Карбюратор разобрать и прочистить жиклеры Снять генератор, закрепить винты корпуса сальника
	Повреждена прокладка между цилиндром и картером	Наличие конденсата топлива на генераторе. Двигатель произвольно увеличивает обороты	Снять цилиндр и заменить прокладку
	В выпускной системе, включая каналы цилиндра, много нагара	Выделение газов или конденсата под цилиндром	Удалить нагар из выпускных труб, глушителей и каналов цилиндра
	Позднее зажигание	Определяется осмотром	Отрегулировать зажигание
	Богатая смесь	Мотоцикл не развивает оборотов, сильный погрев выпускных труб, возможны «хлопки» в карбюратор	Отрегулировать карбюратор
	Пригорание колец в канавках поршня	Вспышки в глушителе и густой дым выхлопа	Прочистить каналы
Двигатель под нагрузкой работает с детонационными стуками	Раннее зажигание или бедная смесь	Определяется осмотром При работе двигателя под нагрузкой появляются металлические звуки	Отрегулировать зажигание или карбюратор

Признаки неисправности	Возможная причина неисправности	Определение неисправности	Способ устранения
<b>Муфта сцепления и пусковой механизм</b>			
Проскальзывание рычага пускового механизма в зимнее время	Застывание масла в коробке передач		Залить в коробку передач 100—150 см <sup>3</sup> бензина
Сцепление пробуксовывает	Неправильная регулировка привода управления муфтой сцепления		Отрегулировать сцепление
Сцепление полностью не выключается (ведет)	Ослаблены винты крепления правой крышки картера	Большой свободный ход рычага сцепления	Проверить и закрепить правую крышку, отрегулировать сцепление
<b>Вилка телескопическая</b>			
Стук в вилке	Недостаточное количество масла в гидравлических амортизаторах или недостаточная вязкость масла		Долить масло. Заменить смесь применительно к условиям эксплуатации
Течь масла из первьев вилки	Ослабло крепление корпуса сальника или попала грязь на машину сальника	Определяется осмотром	Затянуть корпус сальника или промыть сальник
Не регулируется затяжка демпфера	Западание тормозного диска за торец валика рулевой колонки	Демпфер не регулирует торможение поворота руля	Нижний диск демпфера сцентрировать на вале рулевой колонки, после чего завернуть рукоятку демпфера
<b>Тормоза</b>			
Не держит ручной или ножной тормоз	Большой свободный ход педали ножного тормоза или рычага на руле, или износ накладок		Отрегулировать тормозные колодки, промыть в чистом бензине и насухо протереть. При сильном износе накладок установить регулировочные шайбы

Признаки неисправности	Возможная причина неисправности	Определение неисправности	Способ устранения
<b>Генератор, реле-регулятор, аккумуляторная батарея</b>			
Ключ в положении «2» — контрольная лампа (красного цвета) не горит	Плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи или перегорел предохранитель		Зачистить контактные соединения, смазать их вазелином, заменить предохранитель
Контрольная лампа горит слабым накалом	Аккумуляторная батарея разрядилась		Аккумуляторную батарею зарядить
При работающем двигателе на всех режимах горит контрольная лампа	Плохая подвижность щеток в щеткодержателях		Устранить неисправность
	Нарушен контакт провода со щеткой, пружина щетки потеряла упругость. Не работает генератор	Определяется осмотром	Заменить щетку. Проверить упругость пружины и при необходимости заменить
	Переполосован генератор		
Ключ в положении «2» — на средних оборотах контрольная лампа горит, иногда затухает	Нарушена регулировка реле-регулятора		При включенном зажигании на центральном переключателе в фаре кратковременно (1-2 сек) замкнуть клеммы «Б» и «Я»
Систематически перегорают нити лами	Реле-регулятор поддерживает повышенное напряжение	Проверяется вольтметром	Дефект устраивается в мастерской Дефект устраивается в мастерской

**Инструмент, принадлежности и запчасти  
к мотоциклам ИЖ-Ю-З и ИЖ-Ю-ЗК**

№ п.п.	Наименование	Код.
1	2	3
<b>I. Инструмент и принадлежности</b>		
1	Сумма для инструмента	1
2	Плоскогубцы комбинированные	1
3	Отвертка цельнометаллическая	1
4	Отвертка малая	1
5	Лопатка монтажная	3
6	Корпус струбцины для зажима оси звена цепи	1
7	Опора зажима для сап	1
8	Насос воздушный	1
9	Мотоаптечка	1
10	Шприц для смазки	1
11	Вороток	1
12	Ключ зажигания	2
13	Ключ инструментального ящика	2
14	Винт съемника якоря генератора и струбцины для зажима оси звена цепи	1
15	Ключ гаечный 27—36	1
16	Ключ гаечный 22—24	1
17	Ключ гаечный 17—19	1
18	Ключ гаечный 12—14	1
19	Ключ гаечный 8—10	1
20	Ключ гаечный 6,5—7	1
21	Ключ магнитный	1
22	Ключ для выхлопной трубы и гайки передней вилки	1
23	Ключ торцовый 14—22	1
24	Ключ торцовый 19	1

При каких условиях появлялась неисправность (скорость движения, нагрузка, климатические и дорожные условия и т. д.)

Пробег мотоцикла

Возможная причина неисправности

86

1	2	3
25	Ключ торцовый 11—12	1
26	Втулка для установки зажигания	1
27	Кронштейн номерного знака	1
28	Болт крепления кронштейна	5
29	Шайба пружинная	5
30	Гайка	5
31	Банка с краской	2
<b>II. Запчасти</b>		
1	Свеча зажигания	2
2	Замок цепи	1
3	Преохранитель	1
4	Шайба регулировочная	4
5	Шайба зубчатая	4
6	Щетка ЭГ-14 тип К14-5	1
7	Щетка ЭГ-14 тип К14-5 (без изоляции)	1
8	Кольцо поршневое	4

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.	
Свидетельство	1
Вниманию потребителя	4
Техническая характеристика	8
Двигатель	9
Сцепная передача	9
Ходовая часть	10
Электрооборудование	10
Заправочные емкости	10
Регулировочные данные	11
Механизмы управления и приборы	11
Указания по эксплуатации	15
Подготовка к первому выезду	15
Пуск двигателя	16
Краткие правила по вождению мотоцикла	17
Обкат нового мотоцикла	17
Техническое обслуживание мотоцикла	18
Работы по уходу за мотоциклом	19
Двигатель	22
Уход за двигателем	23
Краткие указания по снятию двигателя	24
Краткие указания по замене деталей поршневой группы	31
Система питания	33
Ходовая часть	40
Уход за окраской мотоцикла	52
Электрооборудование	53
Приборы освещения и сигнализации	60
Боковой прицеп	66
Консервация и хранение	71
Гарантия завода и порядок предъявления рекламаций	71
Литература	73
Невправности мотоцикла и способы их устранения	74—75
Отрывной талон	83
Эксплуатационный талон	85
Инструмент, принадлежности и запчасти	87

Тираж: 20 000

Завдання № 2553—73

Типография Ижевского машиностроительного завода

1	2	3
25	Ключ торцовый 11—12	1
26	Втулка для установки зажигания	1
27	Кронштейн номерного знака	1
28	Болт крепления кронштейна	5
29	Шайба пружинная	5
30	Гайка	5
31	Банка с краской	2
<b>II. Запчасти</b>		
1	Свеча зажигания	2
2	Замок цепи	1
3	Предохранитель	1
4	Шайба регулировочная	4
5	Шайба зубчатая	4
6	Щетка ЭГ-14 тип К14-5	1
7	Щетка ЭГ-14 тип К14-5 (без изоляции)	1
8	Кольцо поршневое	4

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.	
Свидетельство	1
Вниманию потребителя	4
Техническая характеристика	8
Двигатель	9
Сцепная передача	9
Ходовая часть	10
Электрооборудование	10
Заправочные емкости	10
Регулировочные данные	11
Механизмы управления и приборы	11
Указания по эксплуатации	15
Подготовка к первому выезду	15
Пуск двигателя	16
Краткие правила по вождению мотоцикла	17
Обкат нового мотоцикла	17
Техническое обслуживание мотоцикла	18
Работы по уходу за мотоциклом	19
Двигатель	22
Уход за двигателем	23
Краткие указания по снятию двигателя	24
Краткие указания по замене деталей поршневой группы	31
Система питания	33
Ходовая часть	40
Уход за окраской мотоцикла	52
Электрооборудование	53
Приборы освещения и сигнализации	60
Боковой прицеп	66
Консервация и хранение	71
Гарантия завода и порядок предъявления рекламаций	71
Литература	73
Невправности мотоцикла и способы их устранения	74—75
Отрывной талон	83
Эксплуатационный талон	85
Инструмент, принадлежности и запчасти	87

Тираж: 20 000

Завдання № 2553—73

Типография Ижевского машиностроительного завода




Рис. 8. ДВИГАТЕЛЬ С КОРОВКОЙ ПНЕВМЫ В РАЗРЕЗЕ.

1—стекло зеркала, 2—расходомер шестигранник, 3—пневматическая щетка, 4—захватное окно, 5—датчик, 6—подшипник втулки, 7—пневматическая щетка, 8—подшипниковый паз, 9—стакан подшипника втулки, 10—шайба, 11—шайба, 12—стакан подшипника втулки, 13—втулка коробки передач, 14—стакан подшипника № 334, 15—втулка коробки передач, 16—шайба втулки, 17—роликоподшипниковая головка шайбы, 18—пружина амфута сцепления, 19—крышка лока, 20—борт регулировочный № 104, 22—направляющая втулка коробки передач, 23—пружина бардана амфута сцепления, 24—шланг муфты сцепления, 25—изогнутый бардан амфута сцепления, 26—шланг выпускного механизма № 37—выпрямителя выпускного механизма, 29—шланг выпускного механизма № 30—шланг выпускного механизма, 21—амфута сцепления, 22—шланг выпускного механизма, 31—боковой выпускной механизм, 32—буфер, 33—демпфер, 34—коробка передач, 35—коробка передач, 36—коробка передач, 37—коробка передач, 38—коробка передач, 39—коробка передач, 40—шланг механизма переключения передач, 41—болт, 42—насадка картера привода, 43—пружина, 44—кулачок автоматической передачи, 45—шланг приводящий передачи, 46—шланг приводящий передачи зеркала, 51—диодный элемент системы, 52—шланг выхлопной системы, 53—переключатель, 54—переключатель, 55—стакан подшипника втулки коробки передач, 56—стакан подшипника втулки, 57—замок вторичного вала, 58—замок первичного вала, 59—центральный генератор, 60—замок приводителя, 61—крышка генератора, 62—коробка крепления генератора, 63—коробка крепления генератора, 64—генератор, 65—коробка коробки передач, 66—коробка передач, 67—коробка крепления коробки передач, 68—коробка привода, 69—коробка привода, 70—коробка крепления коробки передач.





РИС. 31. МОНТАЖНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МОТОЦИКЛА ИЖЮ-ЗК (ИЖЮ-3). Обозначения см. на стр. 61—65.

Рис. Внешний вид реле поворотов  
„ИЖРП-1С“



Реле поворотов

„ИЖРП—1С“

ПАСПОРТ

## I. ВНИМАНИЕ

1.1. При подключении реле поворотов строго соблюдайте полярность. В случае непрерывного горения ламп указателя поворотов на мотоцикле, необходимо НЕМЕДЛЕННО поставить переключатель указателя поворотов в среднее положение «нейтраль» и затем, сняв стекло фары, отключить провод красного цвета, идущий к реле поворотов от источника питания, до устранения неисправности. Запрещается протирать корпус реле поворотов тряпками, смоченными бензином и маслом.

## II. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1. Реле поворотов.
- 2.2. Паспорт.

## III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Источник питания—однопроводная система электрооборудования постоянного тока мотоцикла с nominalным напряжением 6,0 В.

Отрицательным токопроводом является корпус мотоцикла.

3.2. Частота прерывания  $1,5 \pm 0,5$  Гц ( $90 \pm 50$  импульсов в минуту).

3.3. Нагрузкой реле поворотов служат две лампы типа АБ-6 (всего 4 штуки).

## IV. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ (см. рис.).

4.1. Держатель (2) реле поворотов закрепить в фаре мотоцикла под болт М8, болт крепящий фару с правой стороны.

4.2. Подсоединить выводы (4, 5) реле поворотов к клеммам источника питания мотоцикла (в замке зажигания):

- а) вывод (4) красного цвета — к плюсу 6 В;
- б) вывод (5) коричневого цвета — к минусу 6 В (масса);
- в) вывод, идущий от переключателя поворотов к клемме (1) реле поворотов.

TK  
14  
19

12/16 АПР 1964



**БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
МОТОЦИКЛИСТЫ И МОТОРОЛЛЕРНЫЕ  
ТИПОВ ЗМТ-6, ЗМТ-12 И ЗМТР-10  
(ГОСТ 6851—61)**

разделыния ЦИИА ВАТАРЕЙ

ЗМТ-6—4 руб 50 коп.  
ЗМТ-12—6 руб 00 коп.  
ЗМТР-10—4руб 50 коп.

Редакция 2-68

**КРАТКИЕ ПРАВИЛА УХОДА**

1. Мотоциклетные и мотороллерные батареи типа ЗМТ-6, ЗМТ-12 и ЗМТР-10 выпускаются по ГОСТ 6851-61 и предназначены для подачи электрической энергии мотоциклистам и мотороллеристам.

1. Краткие правила батарей
2. Новые батареи следует хранить в сухих складских помещениях, отапливаемых зданиях, не более 2 лет, с целью избежания замерзания и полного разрушения гелевого электролита (состава гелевого электролита).  
Батареи не должны храниться в сухом месте, в проходах или на улице, и пригодны для использования без ремонта и смены ячеек в течение одного года — аккумуляторные батареи ЗМТ-6 и ЗМТР-10 при работе двух ячеек в течение двух лет — аккумуляторные батареи ЗМТ-12 при условии выполнения правил хранения.

1. Применение батарей в рабочем состоянии (перед началом эксплуатации).
2. Перед применением батарей в рабочем состоянии (перед началом эксплуатации) производят следующие операции:

卷之三

TURBINE 1

Для опровергнутого Егором утверждения батюшки, если это попытка изображения сцены, созданной между собой посетителями, Оригинальный и повторяющий позиции предыдущего изображения в отрывательную и положительную манеру, поддается анализу. Всегда оправдано повторение посторонних тезисов.

三國志

III. *gold section* (1)

(a) same but 3 degrees higher than the initial value. (b) same but 3 degrees lower than the initial value.

Fig. 12 shows the variation of the absorption coefficient with temperature for the two cases of the present paper.

The absorption coefficient increases with temperature, and the absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

The absorption coefficient at 15°C. is 1.06 times greater than at 30°C.

Лист 2, таблица 1, стр. 2

Размер промежуточных радиусов изгиба при изгибе

№ №	Показатели	Тип балок					
		SMT. 6	SMT. 12	SMT. 10	SMT. 6	SMT. 12	SMT. 10
1	Радиус изгиба	—	—	—	0,6	1,2	1,0
2	Радиус изгиба	—	—	—	6,0	12,0	10,0
3	Радиус изгиба	—	—	—	1,70	1,70	1,70
4	Радиус изгиба	—	—	—	5,0	5,0	5,0

#### Хранение балок при перевозке и складывании

15. Балки, имеющиеся в складе, складываются с соблюдением следующих правил:  
а) балки с одинаковыми радиусами изгиба должны храниться в зоне температур от +5° до +35°С, в зоне температур от -25° до +5°С, в зоне температур от 0° до +5°С и в зоне температур от 0° до +35°С; б) балки с одинаковыми радиусами изгиба должны храниться в зоне температур от +5° до +35°С, в зоне температур от -25° до +5°С, в зоне температур от 0° до +5°С и в зоне температур от 0° до +35°С;

16. При движении балок в зоне температур от +5° до +35°С, в зоне температур от -25° до +5°С, в зоне температур от 0° до +5°С и в зоне температур от 0° до +35°С, балки должны храниться в зоне температур от +5° до +35°С, в зоне температур от -25° до +5°С, в зоне температур от 0° до +5°С и в зоне температур от 0° до +35°С;

17. Перевозка балок должна производиться в соответствии с правилами перевозки опасных грузов.

#### VI. Порядок применения приспособлений

18. Для определения винтовых болтов для складывания и снятия тросов на балках, а также для складывания и снятия тросов на балках, имеющих одинаковые радиусы изгиба, необходимо:

а) определить радиус изгиба балки, имеющей одинаковый радиус изгиба с балкой, имеющей одинаковый радиус изгиба, и определить радиус изгиба балки, имеющей одинаковый радиус изгиба с балкой, имеющей одинаковый радиус изгиба;